

## "اثر التربة في هبوط سطح الارض في بعض مناطق الكرخ" دراسة جيومورفولوجية

الاستاذ المساعد الدكتور صباح عبود عاتي  
قسم الجغرافية /كلية التربية / الجامعة المستنصرية

تاريخ قبول النشر ٢٠٠٧/٥/٩

الخلاصة:

تناولت الدراسة ظاهرة هبوط سطح الارض "التخسف" في منطقة الكرخ وتحديداً مناطق الغزالية والعامرية وحي العامل بالاعتماد على دراسة التربة وبعمق ١٥ متر اعتبارها عاملاً أساسياً في حدوث هذه الظاهرة ومن خلال تحديد خواصها الفيزيائية والكيميائية كانت سبباً رئيسياً في حدوث هذه الظاهرة في المناطق المدروسة حيث ان هذه التربة وفي ظل مناخ العراق وفي حالة انقطاع المياه لأي سبب فانها تنقلص وتنكمش على نفسها وعند تعرضها الى أي ضغط عالي يؤدي الى حدوث عملية الهبوط "التخسف".

## المقدمة

يأخذ هبوط سطح الأرض بمعناه الواسع مفاهيم متعددة، فهو يعنى انخفاض جزء من قشرة الأرض بالنسبة لما حوله (توني، ١٩٧٧) ويعنى ايضا حركة مواد سطح الأرض الى الأسفل من المواضع التي كانت مستقرة عليها بسبب مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية.

وتعتبر التربة احد العوامل الرئيسية المسببة لهبوط سطح الأرض من خلال تغير حجم هذه التربة نتيجة لعدة عوامل عند تعرضها لثقل اضافي مما يعرض المنشآت الهندسية وبدرجة مختلفة الى خطر الهبوط.

وفي بغداد أصبحت ظاهرة هبوط سطح الأرض (التخسف) من الظواهر المتكرر حدوثها والتي تترك آثار سلبية تتمثل بالازدحام المرورى وانقطاع المياه وتكوين المستنقعات وما تسببه من ظواهر غير صحية بالإضافة الى الاضرار المباشرة المتمثلة بتكاليف اصلاحها حيث تشير سجلات امانة بغداد/ دائرة المجاري الى ان الكلفة التخمينية لاصلاح تخسفات منطقة الكرخ لوحدها ولفترة خمسة اشهر للفترة من ١٩٨٩/٣/١٩ لغاية ١٩٨٩/٨/٢٨ بلغت اكثر من ٣٠٠ ألف دينار وقد بلغ عدد المرات التي هبط فيها سطح الأرض (تخسف) في منطقة الكرخ لوحدها ايضا اكثر من (١٣٢) مرة (تخسف) للفترة من عام ١٩٨٩ لغاية ١٩٩١/٦/٢٠.

وبذلت امانة بغداد بدوائرها المختلفة جهودا كبيرة من اجل الحد من هذه المشكلة ولكن لازالت الظاهرة متكررة الحدوث.

فقد كلفت دائرة مجارى بغداد كادرها الهندسي بوضع دراسات حول هذه الظاهرة كما تعاقدت مع جهات اخرى لوضع دراسات حول هذا الموضوع ايضا. وفعلا فقد وضعت عدة دراسات وتقارير حول ظاهرة (التخسف) منها دراسة السيد عجمي سعدون محمود عام ١٩٩٣ ودراسة المهندسة سلمى سفيان ١٩٩٠ ودراسة مركز بحوث البناء ١٩٨٩ وتقرير المركز القومي للمختبرات الانشائية عام ١٩٨٨ ولكن ان هذه الدراسات هي دراسات فنية.

أما الدراسة الحالية فقد تناولت التربة من خلال تحديد بعض خواصها الفيزيائية والكيميائية ولعمق (١٥ متر)، وأثر هذه الخواص في حدوث هبوط سطح الأرض في بعض المناطق التي تعرضت الى هبوط (التخسف). وتضمنت الجوانب الآتية:-  
اسباب هبوط سطح الأرض (التخسف).

أسلوب الدراسة والهدف منها.  
سمات المناطق المتخسفة المدروسة.  
التوصيات.

## ١. اسباب هبوط سطح الأرض:-

ان اسباب الهبوط (التخسف) والتي ترتبط ارتباطا مباشرة مع التربة هي اسباب طبيعية وبشرية وقد اشار (الشافعي، ١٩٨٥) الى ان الهبوط يحدث نتيجة ل احد العوامل التالية:-

- الطقس
- هبوط سطح الأرض نتيجة اوزانها
- التشكيل المرن-اللدن
- تحركات القص والاهتزازات
- الانضغاط مع الزمن
- الاحمال الساكنة والمتحركة
- تذبذب المياه الجوفية.

ويتمثل تأثير الطقس بالتحركات الارضية بسبب تجمد المياه في فراغات التربة والانكماش نتيجة تبخر المياه وانتفاخ التربة بسبب زيادة محتواها المائي، ويحدث الانكماش والانتفاخ في انواع معينة من الترب وهي الترب الناعمة المتماسكة. و اشار (Fookes and collis 1976) الى ان هذا العامل يبدو هو العامل الرئيس المؤثر على ديمومة الطرق في العراق عموما.

أما هبوط الأرض بسبب اوزانها فيحدث فجائيا بسبب وجود فراغات في داخل التربة بسبب عوامل استخراج النفط اوضح المياه مما يؤدي الى عدم قدرة الأرض الطبيعية على حمل اوزانها فيحدث الهبوط الفجائي وتقاديا لحدوث هذا الهبوط يتطلب مسح جيولوجي شامل للمنطقة.

والتشكيل المرن-اللدن فالترربة هي مادة انشائية معرضة لهذا التشكل في حالة تعرضها ل احمال اضافية وعند زيادة هذا التشكل عن المسموح به يتوجب اخذ الاحتياطات اللازمة التي تتحكم في هذه التشكيلات من خلال تحسين خواص التربة او تقليل الاجهادات.

اما تحركات القص فأن التربة قد تنهار في معظم الاحوال عن مستويات قص ناتجة من ضعفها للقص وزيادة الاحمال المنقولة اليها. علما ان اصلاح مانتج عن هذه التحركات هو شبه مستحيل وكلفته عالية جدا. او عوامل الانضغاط مع الزمن فإذا كانت التربة ناعمة ومتماسكة يحدث الهبوط والانضغاط ببطء شديد مما يؤدي الى استمرار الهبوط حتى بعد اقامة المنشأ الهندسي ولفترة قد تصل الى عشرات السنين وعليه لابد من حساب الهبوط المستقبلي بدقة ووقت

\* امانة بغداد/ دائرة المجاري، بيانات غير منشورة.

فهي لا تقتصر على مكان معين دون آخر. وان اسباب حدوثها يعود الى مجموعة من العوامل المتعددة والمتشعبة. والدراسة الحالية تتناول دراسة اثر التربة كأحد العوامل الرئيسية المسببة في حدوث هذه الظاهرة في بعض مناطق الكرخ وتهدف الى وضع السبل الملائمة التي من شأنها الحد من اثر هذا العامل في حدوث الهبوط (التخسف) وقد

تم اختيار ثلاثة مناطق (مواقع) تعرضت لى هبوط سطح لارض (تخسف) في بعض مناطق الكرخ وكما موضح في الشكل (٢) وهذه المناطق هي :-

١. الغزالية (الموقع رقم ١)

٢. العامرية (موقع رقم ٢)

٣. حي العامل (الموقع رقم ٣)

كما تم اعتماد التحليلات المختبرية الفيزيائية والكيميائية لتربة هذه المواقع ولأعماق مختلفة وهذه التحليلات هي:-

١. انسجة التربة

٢. حد السيولة

٣. حد اللدونة

٤. علامة اللدونة

٥. الكثافة النوعية

٦. الكبريتات

٧. المادة العضوية

### ٣-سمات المناطق المتخسفة

يلاحظ من نتائج تحليل صفات التربة لمنطقة الغزالية (جدول ١) ان نسبة المفصولات الطينية والغرينية مرتفعة في الطبقة العليا، يقابلها نقص في الترب الرملية، بينما تنعكس الحالة في الطبقات السفلى دون (٧متر) من سطح الارض فبينما تكون نسبة المفصولات الرملية لا تزيد عن ٢% من الاجزاء العليا تصبح اكثر من ٢٧% في الاعماق السفلى من جهة اخرى يقابلها ارتفاع حدى اللدونة والسيولة في الاجزاء العليا للترب السطحية لانقاع نسب المفصولات الطينية والغرينية تصبح غير لينة في الطبقات السفلى. حيث ترتفع الفصولات الرملية وانخفاض في نسب المواد العضوية الى ١% بينما ترتفع في الطبقات العليا الى ٣% لقربها من سطح وكثرة المخلفات النباتية والحيوانية.

وفي موقع العامرية (جدول ٢) تبدو والحالة مشابهة لمنطقة الغزالية اذ ترتفع المفصولات الطينية والغرينية وتنخفض نسب المفصولات الرملية في الاجزاء العليا القريبة من سطح الارض لى عمق (٧متر) كما تنصف التربة بمعامل لدونة وسيولة مرتفع، وتنعكس الحالة عند زيادة الاعماق عن (٧) متر حيث تنخفض نسب المفصولات الطينية

حدوثه وقد يحدث ايضا بسبب تخفيض منسوب المياه الجوفية. ويحدث الهبوط بسبب تأثير الاحمال الساكنة كالجسور والاتربة المستخدمة في عمليات الردم وما تمثله من ثقل على التربة مسببة انضغاطها والاحمال المتحركة والاهتزازات تؤدي الى حدوث الهبوط نتيجة لما تسببه من حركة لحبيبات التربة وتغير في احجامها كالزلازل، حركة الماكينات... الخ.

اما المياه الارضية مهما كان مصدرها سواء اكانت من تذبذب مستوى الماء الجوفي او من عملية تسرب المياه من الانابيب او المجارى يؤدي الى اعادة تشكيل التربة بطريقتين فيزيائية وكيميائية.

ويوضح (شكل ١) العوامل المؤدية الى تخسف الارض وهبوطه (Costa and Baker 1981) بالاضافة الى ما تقدم فأن الطريق او الشارع تتأثر بظواهر هدمية نتيجة لاسباب مختلفة ولاسيما في المناطق ذات المناخ الحار والتي يرتفع فيها منسوب المياه الجوفية كالعراق حيث يتأثر الطرق والشوارع بذوبان الاملاح التي ترتفع فيها عناصر الصوديوم، الكالسيوم، الكبريت، الكولورايت وعناصر كيميائية اخرى. حيث ان هذه الاملاح تؤدي الى تغير وتخريب انسجة التربة المتواجدة تحت سطح الطريق او الشارع المبلط من ثم حدوث الانخساف ولاسيما في حالة استعمال مواد ترابية ناعمة الذرات (Moslov, 1986) ان مصدر الاملاح هذه قد تكون التربة نفسها استخدمت في عمليات الردم او قد يكون مصدرها تلوث التربة باملاح الغلاف الغازي او ان تكون التربة منقولة من مقالع غنية بالاملاح او تأثرها بمياه جوفية مالحة. او قد تجمعت الاملاح في التربة لاسباب اخرى مختلفة.

من جهة اخرى فأن محاليل الكبريات قد تؤثر كيميائيا على مادة السمنت المقاوم المستخدم في بناء اسس الطريق او الشارع او المستخدم في بناء الوسادات الكونكريتية التي تستد عليها انابيب المياه والمجاري.

ومن الممكن معالجة مشكلة الاملاح بأختيار تربة تقل فيها المكونات الملحية عن ٠.٢% وتبليط الشارع بسمك لا يقل عن (٣٠ ملم) بمادة الكونكريت وباستخدام مياه خالية من الاملاح (Fookes and Collis, 1975) يمكن

معالجتها ايضا بازالة الارصفة المتأثرة بالاملاح وتبليطها مرة ثانية بمواد تمنع حدوث عملية تبلور الاملاح التي تؤدي الى تشقق الطريق وانخفاضه .

### ٢-الدراسة الحالية:-

ان ظاهرة هبوط سطح الارض (التخسف) من الظواهر التي من الممكن ان تحدث في كل منطقة

ان هذا النمط من التكوينات الذي يتصف بارتفاع نسبة مفصولات التربة الناعمة (الطين والغرين وذو مساميه عالية تكون صلابته كبيرة في حالة الجفاف ويحمل الانضغاط وتتماسك الذرات مع بعضها في عملية الانضغاط ولكن في حالة تسرب المياه الى هذه التكوينات بصورة اصطناعية سواء كانت مياه المجاري المترشحة او من تذبذب مستوى الماء الجوفي فان متانتها تتنافس كثيرا وتتضاعف الذرات مع بعضها وتسمى هذه العملية بـ (الاندماج المائي) (Hydro compaction). ان متانة التكوينات في حالة الجفاف يعود الى وجود الذرات مع بعضها البعض ولكن في حالة زيادة الرطوبة وتسرب المياه الى مسامات التربة ولاسيما في حالة التربة ذات المسامية العالية تؤدي الى ضعف تماسكها وزيادة لدونتها وعدم تحملها للانضغاط.

ومن ملاحظة الجدول (٤) والذي يوضح علاقة اللدونة ونوع وخصائص التربة تبع (الأتربرج) ومقارنته بنتائج تحليلات تربة المواقع الثلاثة الموضحة في الجدول (١) و(٢) و(٣) يتضح ان تربة جميع المواقع ولاعماق العليا تكون عالية اللدونة. فضلاً عما تقدم فان هذه الترب في حالة انقطاع الماء عنها ولاي سبب كان وفي احوال المناخ الحار كمناخ العراق فان التربة تنقلص وتنكمش على نفسها ومن ثم في حالة تعرضها الى ضغط عالي قد تؤدي الى أنخسافها.

ان حدوث تسرب للمياه سواء أكان مصدره ارتفاع مستوى الماء الجوفي او تلف انابيب المياه او المجاري يساهم في حدوث تفاعلات كيميائية ويتغير في بناء التربة من جهة ويزيد من لدونه وسيوله الطبقات العليا ويؤدي الى غسل الرمال من افاق التربة السفلى، لذا فان انقطاع مصدر تسرب المياه وحدث الجفاف عند ارتفاع درجات الحرارة يؤدي الى تقلص الترب الطينية من جهة وانكماشها والى انخساف الطبقات العليا نظر لعدم تحمل الطبقات السفلى الضغط المسلط عليها.

او تفقد نهائياً، وتزداد نسب المفصولات الرملية لتصل الى اكثر من ٧٠% من مفصولات التربة مع انخفاض في حدي اللدونه والسيولة مع هذه الاعماق ولكن يلاحظ حدوث تغيير في نسبة المواد العضوية من عمق الى آخر.

وفي موقع مدينة العامل (جدول ٣) يلاحظ ان مفصولات التربة للطبقات العليا والتي يقل عمقها عن (١.٥ متر) ترتفع فيها المكونات الطينية والرملية الا ان نسبة المكونات الرملية لا تزيد عن ١٧% الى الاسفل من عمق (١,٥ متر) الى عمق (٧ متر) تزداد نسب المفصولات الطينية والغرينية فتصل الى (٥١% طين و ٧٠% غرين وتنخفض نسب المفصولات الرملية الى ٢,٥% - ٣% مع اتصاف التربة بلدونة وسيولة عاليتين، ولكن الترب المتواجدة على عمق اسفل من (٧) الى عمق (١٤-١٥ متر) ترتفع فيها نسب المفصولات الرملية الى اكثر من ٧٠% وتنخفض نسب المفصولات الطينية الى ٩% كما تقل نسبة الغرين الى ١٨% كما تصبح التربة غير لدنه على هذه الاعماق الا ان نسبة المواد العضوية لا تتغير في هذه الاعماق.

ومن ملاحظة نتائج تحليلات تربة المناطق (المواقع) الثلاثة والموضحة في الجدول (١)، (٢)، (٣) يتضح ان نوع التربة على عمق (٧ متر) من سطح الارض تقريبا للموقعين الاول (الغزالية) والثاني (العامرية) وعمق (٦ متر) للموقع الثالث (حي العامل) هي طينية غرينية. اي ارتفاع نسبة الطين والغرين فيها وقلة نسبة الرمل وتنعكس الحالة في الاعماق اكثر من (٧ متر) ولجميع المواقع حيث تصبح التربة رملية غرينية تقل فيها نسبة الطين وترتفع نسبة الرمل. الا ان نسبة المكونات الطينية في هذه الاعماق تزيد على (١٢%) وبالتالي توفر الطين بكميات كافية لربط التربة وصلابتها في حالة الجفاف.

وتشير الابحاث (Coosto and Baker 1981) و (Cooke and Doorn Kamp, 1974) الى

جدول (١) نتائج تحليلات التربة لمنطقة الغزالية (موقع رقم ١)

العمق متر	طين %	غرين %	رمل %	حد السيولة %	حد اللدونة %	علامة اللدونة %	الكثافة النوعية	المادة العضوية	الكبريتات %
٣-١	٤٧	٥١	٢	٥١	٢٢	٢٩	٢/٦٧	٣/٣٩	٠.٢٧
٣-٣ ٣/٥	٦٢	٣٦	٢	٥٩	٢٤	٣٥	٢/٦٥	٣/١٧	٠.١١
٣-٥ ٥	٥٨	٤١	١	٥٩	٢٣	٣٦	٢/٦٥	٣/١٣	٠.٩

٠.١٢	٣/٢٣	٢/٦٩	٣١	٢٢	٥٣	٤	٤٣	٥٣	٦-٥
٠.١١	٣/٩٢	٢/٦٦	١٩	١٨	٣٧	١٦	٤٦	٣٨	٧-٦
٠.٠٥	٣/٣٠	٢/٦٨	٣١	٢١	٥٢	٢	٤٠	٥٨	٧-٧ ٧/٥
٠.٠٩	٢/١٧	٢/٦٨		غير لدنة		٢٧/٥	٤٠	٣٢/٥	٧-٧ ٩
٠.٠٦	١/٧٧	٢/٦٥		غير لدنة		٥٦	٢٢	٢٢	١٠-٩
٠.١٠	١/١٤	٢/٧٠		غير لدنة		٧٥	١٤	١١	١٠-١١ ١١/٥
٠.٠٦	١/٣٢	٢/٦٩		غير لدنة		٥٨	٢٠	٢٢	١١/٥ ١٣-
٠.٠٥	١/-	٢/٧١		غير لدنة		٧٢	١٣	١٥	١٣-١٥

المصدر : الباحث

جدول (٢) نتائج تحليلات التربة لمنطقة العامرية (موقع رقم ٢)

الكبريتات %	المادة العضوية	الكثافة النوعية	علامة اللدونة %	حد اللدونة %	حد السيولة %	رمل %	التربة غرين %	انسجة طين %	العمق متر
٠.٤	٢/٧	٢/٦٧	٣٤/٨٥	٢٥/٠٥	٥٩/٩	٨	٣٦	٥٦	٢
٠.٢	٢/٢	٢/٧٣	١٢/٧	٢٢/٢٣	٣٤/٤٠	١٢	٦١	٢٧	٣
٠.١٥	٢/٣	٢/٦٨	٢٤/٠٩	١٩/٤١	٤٣/٥	٣	٥٧	٤٠	٤
٠.٠٨	٢/٣	٢/٧١	١٨/٩٤	٢١/٤٦	٤٠/٤٠	٦	٥٢	٤٢	٥-٤-٥
٠.١	٢/٤	٢/٧٣	٣٢/٢٨	٢٤/٥٢	٥٦/٨٠	٧/٥	٤١/٥	٥١	٥
٠.٧	٢/٥	٢/٦٧	٣٠/٤٣	٢٣/٣٧	٥٣/٨٠	٤	٦٠	٣٦	٦/٥-٦
٠.٠٥	٢/٦	٢/٢١	١١/٢٦	١٧/٦٤	٣٩/٩٠	٢٢/٥	٣٧/٥	٤٠	٧/٥
٠.٠٩	٢/٣	٢/٦٦	غير لدية			٨٦	١٤		٩
٠.٠٥	٢/٣	٢/٧٠	غير لدية			٨٦	١٤		١١/٥-١١
٠.٠٩	٢/٤	٢/٧٣	غير لدية			٧٠	١٧	١٣	١٣
٠.٠٥	٢/٤	٢/٧١	غير لدية			٨٤	١٦		١٥

المصدر : الباحث

جدول (٣) نتائج تحليلات التربة لمنطقة حي العامل (موقع رقم ٣)

الكبريتات %	المادة العضوية	الكثافة النوعية	علامة اللدونة %	حد اللدونة %	حد السيولة %	رمل %	التربة غرين %	انسجة طين %	العمق متر
١/-	٢/٥	٢/٧٣	٢٢/٧٩	١٨/٤١	٤١/٢٠	١٧	٤٧	٣٦	١/٥
٠.٢	٢/٧	٢/٦٩	٢٤/٠٥	١٧/٣٥	٤١/٤٠	٣	٧٠	٢٧	٣/٥-٢٠
٠.٠٥	٢/٨	٢/٧٠	٢٥/٠٤	٢١/٤٦	٤٦/٥٠	٣	٥٠	٤٧	٥-٤/٥
٠.٠٦	٢/٨	٢/٧٠	٣٢/١٥	٢٤/٣٥	٥٦/٥٠	٢/٥	٤٦/٥	٥١	
٠.٠٨	٢/٧	٢/٦٩			غير لدنة	٢١	٥٨	٢١	٧/٥
٠.٠٦	٢/٦	٢/٧٢			غير لدنة	٣٥	٥٠	١٥	٩-٨/٥
٠.١	٢/٥	٢/٧٠			غير لدنة	٤٢/٥	٤٢/٥	١٥	٥-

٠,١	٢/٣	٢/٧٢		غير لدنة	٤٥	٣٨	١٧	١١/٥-١١
٠,٠٦	٢/٢	٢/٧٠		غير لدنة	٧٣	١٨	٩	١٣/٥
٠,٠٨	٢/٢	٢/٦٩		غير لدنة	٧١	٢٠	٩	١٥-١٤/٥

المصدر : الباحث

جدول (٤) يوضح علامة اللدونة ونوع التربة وخصائصها ودرجة تماسكها

علامة اللدونة	خصائص التربة من حيث اللدونة	نوع التربة	تماسك التربة
صفر	غير لدنة	الرمليّة	غير متماسكة
اقل من ٧	واطئة اللدونة	الغرينية	متماسكة الى حد ما
بين ٧-١٧	متوسطة اللدونة	طينية غرينية	متماسكة
		غرينية طينية	
اكثر من ١٧	عالية اللدونة	الطينية	متماسكة

المصدر : اسامة مصطفى الشافعي، ميكانيكا التربة، اساسيات وخواص التربة- الجزء الاول دار الراتب الجامعية، بيروت ١٩٨٥

٢. عند اكساء الطرق او عادة اكسائها بعد اصلاح الخسف يجب ازالة الطبقة السطحية العليا وبسبب معين تحدده المواصفات الهندسية. واستعمال تربة جديدة تكثر فيها التكوينات الحصوية مما يقلل من مساميتها ودرجة اندماجها وهي جافة والعمل على انضغاطها واندماجها ميكانيكيا ويشكل جيد ويفضل عمل وسادة اسمنتية للانابيب وباستخدام مياه ذات نوعية خاصة (خالية من الاملاح) تلافيا لحدوث تفاعلات كيميائية وقد لوحظ من خلال العمل الميداني انه وبعد اصلاح الخسف تعاد التربة المرفوعة من مكان الخسف الى نفس موقعها وهذه العملية تترك اثار سلبية فمن المحتمل ان يتكرر الخسف في نفس المنطقة بسبب هذه التربة.

٣. ضرورة اجراء التحليلات المختبرية الفيزيائية والكيميائية لتربة المنطقة التي يحدث فيها الخسف ومعرفة خواصها فقد لوحظ عدم اجراء مثل هذه التحليلات لمعظم مواقع التخسفات بسبب اصلاحها عن طريق التنفيذ المباشر الذي يتصف بالسرعة بالعمل.

((المصادر))

اولاً: المصادر العربية

١. الشافعي، اسامة مصطفى، ميكانيكا التربة، اساسيات وخواص التربة- الجزء الاول دار الراتب الجامعية، بيروت ١٩٨٥
٢. توني، يوسف، معجم المصطلحات الجغرافية، دار الفكر العربي ١٩٧٧
٣. سفيان، سلمى، التخسفات الحاصلة في شبكات المجاري، اسبابها- المعالجات. بغداد ١٩٩٠ (تقرير)
٤. سعيد، سيروان عبد القادر وآخرون. دراسة بعض تخسفات شبكات انابيب المجاري لمدينة بغداد مركز بحوث البناء، بغداد، ١٩٨٩. (تقرير)

ويلاحظ أيضاً من نتائج التحليلات المختبرية الكيماوية لتربة المواقع الثلاثة والموضحة في الجداول المشار إليها سابقاً ان تربة هذه المواقع تحتوي على نسبة من المواد العضوية والكبريتات اللتان لهما تأثير على الهبوط حيث يؤثران على نسبة الحدل وان تأثير الكبريتات اكبر من تأثير المادة العضوية فزيادة الكبريتات توحى بالحدل العالي. وبالرغم من ذلك لازالت الفحوص الكيماوية محدودة من حيث مدى تأثر التربة بهذه المواد لاسيما في حالة ارتفاع نسبة المكونات المائية فيها. فمن المعلوم ان ارتفاع المكونات المائية يؤدي الى حدوث تفاعلات كيميائية وتغير في خصائص التربة وقد اشار (تقرير مركز بحوث البناء ١٩٨١) الى هذه الظاهرة فقط فيما يتعلق بتأثر التفاعلات الكيماوية على انابيب المجارى فقط ولم يتناول التربة المحيطة بها بينما تشير بعض الدراسات (Baker 1981) الى ان تعريف المياه من الارض الطينية المشبعة سابقاً بالمياه يؤدي الى تأكسد المواد العضوية ومن تغير درجة تماسكها لان تصريف المياه منها يؤدي الى تأكسد المواد العضوية اللاهوائية ومن ثم حدوث الهبوط (التخسف) يتضح من العرض السابق ان سبب هبوط سطح الارض (التخسف) في المناطق (المواقع) الثلاثة المدروسة يعود بالدرجة الاولى الى نوع التربة حيث اتضح بانها من نوع الترب الطينية الغرينية ذات الأنسجة الناعمة والمتأثرة بمنسوب الماء الارضي.

٤- التوصيات:-

١. يتبين من هذه الدراسة ان اسباب هبوط سطح الارض (التخسف) هو تغيير نسجة التربة وتغير تركيبها الكيماوي نتيجة لحدوث عملية التشبع المياه والجفاف مما يتطلب اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع اتاحة الفرصة لحدوث عملية تشبع لتربة بالمياه وذلك بمنح تسرب المياه من انابيب المجارى قدر الامكان.

- ,Building with the Earth .John wiley and Sons ,1981.
3. Fookes ,p,G,And Collis ,I. Problems in the Mddle East. Concrete, July ,1975.
  4. Fookes ,p,G,And Collis ,I. Craking And the Middle East .C oncrete ,Feb ,1976 ,p.p.14-19.
  5. Maslov ,N,N. Basic Engineering and Soil Mechanics Mir Publishers .1987 .
٥. محمود. عجمي سعدون. اسباب حدوث التخسفات في بغداد. بغداد ١٩٩٣ (تقرير)
٦. تقرير المركز لقومي للمختبرات الانشائية حول تخسفات المجاري، بغداد ١٩٨٨
- ثانياً: المصادر الاجنبية:-
1. Cooke ,R.U .And Doornkamp .J.C. Geomorpholpy In Environmental Management ,In Introduction ,Oxford University press .
  2. Costa, john .E. And Baker ,Victor. R. Surficial Geology



## **"The Soil Effect on Subsidence in Area of Al- Karkh District" A Geomorphologic Study**

**Assist. Prof. Dr. Sabah A. Ati**

Geography Dept. - The College Of Education - Al- Mustansiriya University

### **Abstract:**

Soil is considered one of the main factors of subsidence phenomena which became continually happen in Baghdad (Ghazalia, Ameria, and Hay al-Amyl) causing bad effects as shortage of drinking water, traffic jam and formation swamps.

This thesis depends on soil study to a depth 15 meters, due to its importance in subsidence. This done through specifying its chemical physical properties.

Soil within Iraq climate, in case of water stopping for any reason it contract and shrink away especially when it exposed to high pressure these factors finally caused subsidence. In case of leakage underground water or that of damaged water pipes this will contribute to chemical reactions which damage soil structure and increasing solidity and liquidity of higher layers and sand washing of lower areas of soil.

In case of stopping this leakage and dryness in the hot area will lead to contract and shrink away the liquid soil and subsidence the upper layers. The study reached that soil is a main factor behind this phenomenon.